

1998年	都営住宅16施設耐震診断
1998年	世田谷東海ビル耐震診断
1998年	千代田区立番町小学校体育館耐震診断
1998年	名古屋市営住宅耐震診断 上飯田・北稲葉地・堤起・東志賀・宝生・桶狭間・西茶屋・城北・荒輪井
1998年	岡崎市立小学校耐震診断 大樹寺・矢作北・矢作東
1998年	中部地方整備局本宮無線中継所鉄塔・局舎耐震診断
1998年	三重県伊勢総合庁舎耐震補強 (基本計画)
1998年	日本車輛製造豊川第3工場耐震診断
1998年	都市基盤整備公団大幸団地耐震診断 102号棟・109号棟・110号棟他1棟
1998年	都市基盤整備公団九番団地耐震診断 1号棟
1998年	都市基盤整備公団木場住宅耐震診断 2号棟・4号棟
1998年	都市基盤整備公団木場住宅耐震診断 1号棟・3号棟
1998年	愛知県営尾西住宅耐震診断 1・2号棟
1997年	日本車輛製造豊川第1工場耐震診断
1997年	日本車輛製造第2諏訪寮耐震診断
1997年	日本車輛製造諏訪クラブ耐震診断
1997年	日本車輛製造開発本部耐震診断
1997年	日清紡績工場耐震診断 能登川・針崎・徳島・富山堀船二丁目第2・江北・花畑第3・花畑第4 足立平野三丁目・西保木間二丁目第2・鹿浜五丁目・六ツ木町・上沼田第3 第2上沼田母子・宮城第3
1997年	都営住宅耐震診断 新田一丁目・保木間第5・桐ヶ丘・神谷町
1997年	島藤ビル耐震診断
1997年	サンジルス本社社屋耐震診断
1997年	愛知県営住宅耐震診断 中割・高坪
1997年	愛知県赤十字血液センター耐震調査
1997年	五反田CSビル耐震診断
1997年	愛知県営住宅耐震調査 上六名・上和田・本宿・竜美ヶ丘・西新井・鷺塚・ニッ山・金山・依佐美 寺津・小島・新渡場・吉浜・開正
1996年	日清紡名古屋工場耐震診断
1996年	日清紡富士工場耐震診断
1996年	日清紡美合工場耐震診断
1996年	日清紡藤枝工場耐震診断
1996年	日清紡島田工場耐震診断
1996年	東海製紙工業施設耐震診断
1996年	東海銀行下高井戸支店耐震診断
1996年	中央信託銀行豊田支店耐震診断
1996年	ユニー伊勢佐木店耐震調査・診断
1996年	桑名市役所庁舎耐震診断
1996年	豊川市立小中学校耐震診断 平尾小・代田小・南部中・東部中
1996年	愛知県営包里住宅耐震診断
1996年	愛知県営中村住宅耐震診断
1996年	椋山女学園星ヶ丘キャンパス・山添キャンパス耐震診断
1996年	日本車輛製造豊川蕨製作所耐震診断
1996年	日本車輛製造蕨独身寮耐震診断
1996年	日本車輛製造諏訪独身寮耐震診断
1996年	日本車輛製造有松独身寮耐震診断
1996年	トーマテクノロジー耐震診断
1996年	瀬戸市立水無瀬中学校耐震診断
1996年	アサヒビール茨城工場耐震診断